



URZĄD GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

Referat Usług Lokalnych

Nowogródek Pomorski, dn. 9 lipca 2024 r.

Radni Rady Gminy w Nowogrodku Pomorskim

Angelika Rutkowska

Justyna Bartczak

Marek Hryciuk

Justyna Milkowska

Znak: BR.0003.3.2024.AZW

W odpowiedzi na interpelacji z dnia 24.06.2024 r. (data wpływu 25.06.2024 r.) w sprawie stanu technicznego, napraw i konserwacji placów zabaw, którego Gmina Nowogródek Pomorski jest właścicielem uprzejmie informuję, co następuje:

1. W załączeniu przekazujemy kserokopię notatki służbowej z kontroli stanu technicznego placów zabaw z dnia 15.05.2023r. oraz protokołu przeglądu placów zabaw w gminie Nowogródek Pomorski z dnia 24.04.2024r.
2. Informujemy, że obecnie jesteśmy w trakcie konserwacji i napraw placów zabaw. Zakupione zostały siedziska przewidziane do wymiany.
3. Certyfikaty i atesty z placów zabaw były dostarczane przez firmy je wykonujące po ich wykonaniu. Z uwagi na to, że wszystkie place zabaw były wykonane przed wieloma laty cała dokumentacja została przekazana do archiwum. Tam są archiwizowane przez okres 5 lat.
4. Gmina nie zlecała przeglądu drzewostanu firmom zewnętrznym posiadającym odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie. W związku z tym brak jest protokołów z przeglądów. Cięcia pielęgnacyjne wykonywane były wedle potrzeb. Z wykonania cięć pielęgnacyjnych nie sporządza się dokumentacji. W dniu 20 czerwca 2024r. został złożony wniosek do Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o zgodę na wycięcie suchego drzewa (rubinia akacjowa) znajdującego się w tzw. „Ptasim Dołku”. W dniu 3 lipca odbyły się oględziny przeprowadzone przez pracownika Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w obecności pracownika Gminy Nowogródek Pomorski. Obecnie czekamy na decyzję w tej sprawie.
5. W gminie Nowogródek Pomorski znajduje się jeden nie ogrodzony teren rekreacyjny. Znajduje się on w Karsku, przy ulicy Pionierów. Wyposażony jest w urządzenia zabawowe i służące do ćwiczeń siłowych. Wskazany teren jest wykorzystywany przede



wszystkim przez mieszkańców osiedla. Do dnia dzisiejszego mieszkańcy nie wnioskowali o jego ogrodzenie.

6. Place zabaw na terenie gminy są ogrodzone poza terenem rekreacyjnym wymienionym w punkcie 5.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Krzysztof Mazygłód: WÓJT
GMINY NOWOGRÓDEK
POMORSKI
Data: 2024.07.09 14:32:59 CEST

Otrzymują:

Adresaci

1. Przewodniczący Rady Gminy
Nowogródek Pomorski
ul. Mickiewicza 15
74-304 Nowogródek Pomorski
2. Biuro Rady Gminy Nowogródek Pomorski
3. A/a.



Starszy inspektor ds. gospodarki mieniem, budownictwa i drogownictwa RUL
budownictwo@nowogrodekpomorski.pl
tel. 957471760 wew. 35

NOTATKA SŁUŻBOWA
Z kontroli stanu technicznego placów zabaw

1. Podstawa kontroli: Art. 62 ust. 1 pkt 1 a, pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 290 ze zm.).

2. Data kontroli: 15.05.2023 r.

3. Skład komisji:

- 1) **Iwona Bagińska** – Kierownik Referatu Usług Lokalnych Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski
- 2) **Adam Wiśniowski** – starszy inspektor ds. budownictwa i drogownictwa w Referacie Usług Lokalnych Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski
- 3) **Waldemar Cieślarczyk** – pracownik gospodarczy Gminy Nowogródek Pomorski

4. Zarządca placów zabawa: Gmina Nowogródek Pomorski ul. A. Mickiewicza 15 74-304 Nowogródek Pomorski


5. Ustalenia po dokonaniu oględzin:

Po dokonaniu oględzin placów zabaw na terenie Gminy Nowogródek Pomorski stwierdzono, że istnieje konieczność wymiany pojedynczych desek w ławkach. Konieczne jest również wykonanie impregnacji elementów drewnianych /ławki, zabawki/. Należy również dokonać wymiany pojedynczych elementów mocujących tj. wymiana śrub w wahadle na placu zabaw w Karsku, koło osiedla na ul. Pionierów. Brak regulaminów korzystania z placów zabaw na placach zabaw w Karsku. Zwraca się również uwagę na wykaszanie terenów placu zabaw. Wnioskuje się również o wykonanie konserwacji elementów metalowych poprzez pomalowanie farbą oraz nałożenie warstwy smarów na elementy ruchome.

6. Zalecenia pokontrolne:

Wskazane powyżej usterki należy usunąć w nieprzekraczalnym terminie 2 tygodni tj. do dnia 29.05.2023 r.

Sporządzający notatkę



STARSZY INSPEKTOR
ds. gospodarki mieszkaniowej,
budownictwa i drogownictwa
Adam Wiśniowski
15.05.2023

**GMINA
NOWOGRÓDEK POMORSKI**
ul. Adama Mickiewicza 15
74-304 Nowogródek Pomorski
tel./fax 095 747 17 60
wój. zachodniopomorski
NIP 597-16-44-837 Regon 210966958

**PRZEGLĄDY PLACÓW ZABAW W GMINIE NOWOGRÓDEK POMORSKI
W DNIU 24.04.2024 R.**

Komisja w składzie:

1. Anna Wolańska – Sekretarz Gminy
 2. Adam Wiśniowski – starszy inspektor ds. gospodarki mieniem, budownictwa i drogownictwa
 3. Waldemar Cieślarczyk – pracownik gospodarczy
- W związku z koniecznością dokonania przeglądów placów zabaw ze względu na rozpoczęcie sezonu wiosenna/letniego komisja w składzie jak powyżej dokonała przeglądów placów zabaw, siłowni zewnętrznych, terenów rekreacyjnych.

WYKRYTE WADY USTERKI			
LP	NAZWA SOŁECTWA, MIEJSCA REKREACJI	LOKALIZACJI, NR DZIAŁKI, ADRES	
1	GIŻYN plac zabaw/siłowni a zewnętrzna	Dz. nr 503/2	<div><ul style="list-style-type: none">• Obiekt posiada regulamin korzystania</div> <div><ul style="list-style-type: none">• Karuzela – uchwyt wyrwany, łożyska do wymiany</div> <div></div>

- Wymiana siedziska huśtawki



- Zabawka zjeżdżalnia – wymiana belki



- Brak rączek do zabawek sprężynowych x 2 pary




- Huśtawka – konstrukcja do stabilizacji

- Brak instrukcji do korzystania z urządzeń siłowni
- Orbitrek i wahadło do stabilizacji






- ławki – do wymiany deski, impregnacja



2	<p>GIŻYN centrum rekreacyjne</p>	<p>Dz. nr 305</p>	<ul style="list-style-type: none"> • konieczność wyznaczenia przeglądu gwarancyjnego (wykryto usterki na podłożu pod wiatą, uszkodzone deski na pomoście, montaż wiat lamp) • ustalenie włączenia fontanny 	
---	--	-------------------	--	--



3	GOLIN plac zabaw przy świetlicy	Dz. 513/8	<ul style="list-style-type: none"> • ławka – drewno do wymiany 	<ul style="list-style-type: none"> • mostek – drewno do wymiany 
			<ul style="list-style-type: none"> • uzupełnienie sztachet w ogrodzeniu i impregnacja 	<ul style="list-style-type: none"> • huśtawka podwójna – siedziska do wymiany 


			<ul style="list-style-type: none"> wkopać słupki ogrodzeniowe do bramki 		<ul style="list-style-type: none"> daszek zjeżdżalni do wymiany 	
4	KARSKO PLAŻA	Dz. nr 216/4	<ul style="list-style-type: none"> Obiekt posiada regulamin korzystania 		<ul style="list-style-type: none"> Wiatra – dach do wymiany, impregnacja 	

- Brak toalety na plaży

- Wymiana kilku desek na pomoście






- ławki – siedziska do wymiany x 5



5	KARSKO PLAC ZABAW CENTRUM	DZ. NR 569	<div data-bbox="180 1431 764 1758" data-label="Image"> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Brak regulaminu korzystania 	<div data-bbox="180 56 745 929" data-label="Image"> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Mostek – do wymiany belki do przejścia 	<div data-bbox="876 1469 1393 1758" data-label="Image"> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Zjeżdżalnia – deski do wymiany 	<ul style="list-style-type: none"> • Elementy drewniane do impregnacji
---	---------------------------------	------------	---	---	---	---



7	KARSKO PLAC ZABAW, SIŁOWNIA OSIEDLE	DZ. 744/94	<ul style="list-style-type: none">• Brak regulaminu korzystania	<ul style="list-style-type: none">• Huśtawka – karabińczyk założyć przy łańcuchu, wymiana siedzisk 	<ul style="list-style-type: none">• Wymiana siedzisk na pochylni 
			<ul style="list-style-type: none">• Ławki – wymiana drewna na siedziskach oraz impregnacja 		

- Opona na zabawce do wymiany

- Ściana wspinaczkowa przy zjeżdźalni w kiepskim stanie





- Biegacz – brak elementów




- Wahadło – zamontować nowe śruby



- Zabawki na sprężynach – uszkodzone siedzisko






8	KARSKO PTASI DOŁEK	DZ. NR 345	<ul style="list-style-type: none"> • Brak regulaminu korzystania 	<ul style="list-style-type: none"> • Pająk – impregnacja 	<ul style="list-style-type: none"> • Wiatra impregnacja 
			<ul style="list-style-type: none"> • Staw brak ogrodzenia • Drzewa uschnięte 		

9	KINICE PLAC ZABAW, BOISKO PRZY SALI	DZ. 127, 128	<ul style="list-style-type: none"> • Brak regulaminu korzystania z obiektu • ławki do usunięcia i poręcz za przystankiem 	<ul style="list-style-type: none"> • Siedziska ławek do wymiany wokół placu (18szt.) • Wiata drewniana do zabrania po postawieniu nowej 
			<ul style="list-style-type: none"> • Deski na ławkach do wymiany na boisku (5 szt.) 	







- Koń na sprężynach do montażu



10	KINICE PLAŻA	DZ. NR 216/2	<ul style="list-style-type: none"> • ławka przy tabl.inf. – do wymiany drewno • Kładka nad rowem – drewno do wymiany 	<ul style="list-style-type: none"> • Brak koszy na śmieci • Wymiana desek na pomoście 
----	-----------------	--------------	--	---



11	NOWOGRÓDE K POMORSKI PLAC ZABAW	DZ. 458/21	<ul style="list-style-type: none"> Brak regulaminu korzystania obiektu 	 
12	NOWOGRÓDE K POMORSKI SIŁOWNIA	DZ. 173/2	<ul style="list-style-type: none"> Brak regulaminu korzystania obiektu Brak klamki i zamka w furtce 	
13	PARZEŃSKO PLAC ZABAW, PLAŻA	DZ. NR 820	<ul style="list-style-type: none"> Obiekt posiada regulamin korzystania Siedzisko na ławkach do wymiany (8 szt.) 	


14	RATAJE PLAC ZABAW, SIŁOWNIA, WIATA	DZ. 392/12	NR	<ul style="list-style-type: none"> • Obiekt posiada regulamin korzystania • Mostek – wymiana stopni drewnianych • Luzy na tulejach zabawek • Huśtawka dla małych dzieci – wymiana siedziska
				 

		<ul style="list-style-type: none"> Mały stół drewniany – do zabrania 		<ul style="list-style-type: none"> Wiata drewniana – do zabrania lub naprawy 	
		<ul style="list-style-type: none"> Naprawa ogrodzenia i usunięcie wystających elementów 			

15	ROKITNO PLAC ZABAW PRZY SALI WIEJSKIEJ	DZ. NR 70/5	<ul style="list-style-type: none"> • Obiekt posiada regulamin korzystania 	<ul style="list-style-type: none"> • Wiata drewniana do zabrania lub naprawy 
			<ul style="list-style-type: none"> • Impregnacja ławki 	<ul style="list-style-type: none"> • Ogrodzić plac zabaw od oczyszczalni (siatka ocynk ok. 20 m) 

16	SUMIAK PLAC ZABAW PRZY SALI WIEJSKIEJ	DZ. NR 183 OBR. SUMIAK	<ul style="list-style-type: none"> • Obiekt posiada regulamin korzystania • Zrobić podstawkę do wchodzenia na zjeżdżalnię 	<ul style="list-style-type: none"> • Wykosić, ogrodzić i uporządkować teren – osty wysoka trawa 
----	--	------------------------------	--	--



17	ŚWIĄTKI PLAC ZABAW, SIŁOWNIA I WIATA PRZY SALI	DZ. NR 77/2	<ul style="list-style-type: none"> • Obiekt posiada regulamin korzystania 	<ul style="list-style-type: none"> • Huśtawka – konserwacja drewna + wymiana słupa 
----	--	-------------	--	--

- Zjeżdżalnia – belki przy schodach do wymiany



- Mostek – drewno do wymiany

- Zielona zabawka – spawanie elementu



- Rowerek sprężyna – siedzisko do wymiany




- Karuzela – siedzisko do wymiany x 2



- Belka przy wspinaczce – do stabilizacji



- Ławki impregnacja

18	TRZCINNA PLAC ZABAW PRZY SALI	DZ. NR 85	<ul style="list-style-type: none"> • Obiekt posiada regulamin korzystania 	<ul style="list-style-type: none"> • Huśtawka – słup do wymiany , łańcuch zerwany, 
----	-------------------------------------	-----------	--	--

- Zjeżdżalnia – wymiana schodków drewnianych



- Daszek nad zjeżdżalnią do wymiany

- Demontaż nóżek od ławki (przy kole betonowym)



- Brak klamki do furtki

Podpisy osób dokonujących przeglądu:

1. *Anne Wójcik*
2. *Jan Kowalski*
3.

